

Утвержден:
Протоколом общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме
«__» _____ 2017 г № ____
(протокол прилагается)

**АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ**

**многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Белгородский район, с. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 1**

г. Белгород

«19» декабря 2017г.

Комиссия, назначенная распоряжением Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области от «20» февраля 2017 года № 190 в составе:

Председатель комиссии:

Шопин А.С.

- заместитель главы администрации Белгородского района – руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района.

Члены комиссии:

Жидких С.С.

- представитель департамента ЖКХ Белгородской области

Кириленко Д.В.

- представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области

Тиходедко Ю.В.
(по согласованию)

- представитель управления государственного жилищного надзора Белгородской области

Половнева И.Ю.

- начальник управления энергетики и ЖКХ комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района

Щенятский О.А.

- заместитель руководителя комитета строительства администрации Белгородского района

Кареева Л.П.
(по согласованию)

- представитель регионального центра общественного контроля в ЖКХ

Гащенко И.Н.

- представитель управляющей компании ООО «УКЖФ п. Октябрьский»

Щербаченко Я.А.

- представитель подрядной организации ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»

Березкин В.Н.

- представитель субподрядной организации ООО «Эра-КапиталСтрой»

Каменев Л.Т.

- уполномоченный представитель собственников жилья

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р)), утвержденных Приказом Госгражданстроя СССР от 07 мая 1985 года № 135, комиссия

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом (ремонт крыши, ремонт фасада, утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений), расположенный по адресу: Белгородский район, с. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 1;
2. Капитальный ремонт осуществлялся ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области»;
3. Комплект сметной документации на капитальный ремонт разработан ООО «УК п. Октябрьский», сметная документация проверена в ГАУ БО «Управление государственной экспертизы» и утверждена на общем собрании собственников жилых помещений жилого многоквартирного дома № 1 от 17.11.2016 г.;
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки согласно Договора подряда №
- начало работ – _____,
- окончание работ – _____, при продолжительности _____ дней;
5. Комиссии по приемке представлена следующая документация: сертификаты соответствия, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве ремонтно-строительных работ, журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний внутренних систем и наружных сетей водоснабжения, канализации, отопления, акты выполненных работ.
6. Стоимость капитального ремонта, предъявляемого к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в соответствии с утвержденной сметной документацией составляет:
 1. Ремонт крыши 1 037 594,50 рублей с НДС;
 2. Ремонт фасада 1 444 266,39 рублей с НДС;
 3. Утепление фасада 539 473,93 рублей с НДС;
 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем 1 481 002,91 рублей с НДС;
 5. Установка коллективных ПУ и УУ 397 083,56 рублей с НДС;
 6. Ремонт подвальных помещений 159 847,82 рублей с НДС.

Работы выполнены на общую сумму 5 059 269,10 рублей с НДС.

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом имеет следующие показатели:
 - общая площадь – _____ м²;
 - этажность – _____ эт.;
 - материал стен (ограждающих конструкций) - _____;
 - материал перекрытий – _____;

- фундаменты – (свайные, ленточные и др.);
 - конструкция крыши.
8. На основании осмотра, предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородский район, с. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 1 и ознакомления с соответствующей документацией определяется оценка качества ремонтно-строительных работ - хорошо.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

- Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом (ремонт крыши, ремонт фасада, утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений), расположенный по адресу: Белгородский район, с. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 1 - принять в эксплуатацию.
- Подрядной организации в течение 5 (пяти) лет гарантируется качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии со сметной документацией. За свой счет подрядной организацией устраняются допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации.

Приложение к акту:

1. Акты выполненных работ КС-2 и КС-3

Председатель комиссии:

Шопин А.С.

Члены комиссии:

Жидких С.С.

Кириленко Д.В.

Том Денко Ю.В.
(по согласованию)

Половнева И.Ю.

Щенятский О.А.

Кареева А.П.
(по согласованию)

Гашенко И.Н.

Щербаченко Я.А.

Березкин В.Н.

Каменев Л.Т.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Специальный отдел
строительного контроля
Кириленко Д.В.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

